

**ASA du Ruisseau la Saulces  
Travaux de restauration ruisseau de la  
Fourcière à Sorcy Bauthémont  
Tranche 2014**



Création d'un radier en aval de la Buse afin de faciliter la franchissabilité de l'ouvrage



Tronçon BC : Désencombrer et recharger le lit pour rendre le ruisseau plus attractif



Aménagement d'un abreuvoir





Tronçon AB : zone 25 :  
Reconstitution d'un substrat sur zone décapée, talutage des berges, implantation ligneux et héliophytes



Tronçon AB : zone 17: Erosion régressive suite au redressement du ruisseau dans le cadre du déplacement de la route dans les années 80

Tronçon AB : zone 17: Recharge du tronçon afin de rétablir le lit à son niveau d'origine et stopper l'érosion régressive.