

**ASA BASSE SORMONNE  
RESTAURATION DES NOUES DE HAM LESMOINES  
TRAVAUX 2011**



**Aval Pont RD 2 : réalisation d'une coupe sélective sur la ripisylve**



**Intervention en zone en sous bois : remise en lumière de la zone  
Notamment sur les banquettes au premier plan**



**ASA BASSE SORMONNE  
RESTAURATION DES NOUES DE HAM LESMOINES  
TRAVAUX 2011**



**Intervention sur la noue dans la partie prairie et zone de culture : dégagement du lit mineur**



**Intervention sur les zones de fosse : extraction du buissonnant envahissant le milieu**



**Observation de brochets juvéniles piégés dans certaines fosses lors de la réalisation des travaux.  
En Projet : reprofilage de la noue afin de faciliter la dévalaison des espèces piscicoles et d'augmenter sa fonctionnalité.**



**ASA BASSE SORMONNE  
RESTAURATION DES NOUES DE HAM LESMOINES  
TRAVAUX 2011**



**Prise de vue réalisée depuis un pont traversant la noue :**  
**Avant intervention : Milieu fermé par la présence de buissonnant**  
**Après intervention : Réouverture du milieu et maintien des espèces arborescentes**



**Prise de vue réalisée au droit d'une fosse obstruée par une végétation buissonnante :**  
**coupe des saules et réouverture du milieu**