

**ASA de la Basse Sormonne  
Travaux d'entretien du Thin  
Tranche 2014**



**Observation :** Buissons d'aubépines tombés dans le ruisseau ;  
**Intervention :** Coupe et extraction du buissonnant.



**Observation :** Saules Buissonnants recouvrant fortement le lit du ruisseau  
**Intervention :** Coupe du buissonnant, limitation d'un création d'encombre.



**ASA de la Basse Sormonne  
Travaux d'entretien du Thin  
Tranche 2014**



**Observation :** Arbres morts en haut de berge à couper pour éviter qu'ils ne chutent dans le ruisseau et créés un encombre  
**Intervention :** Coupe des sujets malade ou morts ou fortement inclinés sur le ruisseau.



**Observation :** Milieu fermé suite au développement important de buissonnant ;  
**Intervention :** coupe de la végétation nuisant aux écoulements avec maintien d'une végétation diversifiée sur les berges.



**Observation :** Présence d'arbres (Aulne) à récolter car vieillissant ou inclinés ;  
**Intervention :** coupe des sujets.