

**ASA de la Basse Sormonne
Travaux d'entretien de La Sormonne
Tranche 2015**



Constat : Présence de buissonnant de saules ayant tendance à recouvrir fortement le lit de la rivière.

Intervention : Réalisation d'une coupe de désencombrement. Maintien d'une partie des cépées limitant l'apport de lumière.



Constat : Observation de plusieurs arbres morts risquant de chuter dans la rivière.

Intervention : coupe des sujets morts limitant ainsi le risque de chute dans la rivière et l'éventuelle création d'encombre



Constat : Présence d'encombres dans la rivière limitant les écoulements et menaçant d'éroder la berge opposée par effet défecteur ;

Intervention : coupe et extraction de l'encombre – restauration des écoulements