

ASA de la Basse Sormonne
Travaux d'entretien de La Sormonne
Tranche 2016



Constat : Présence de buissonnant de saules et/ou d'aubépines ayant tendance à recouvrir fortement le lit de la rivière,
Intervention : Réalisation d'une coupe de désencombrement.



Constat : Végétation arborescente à sélectionner,
Intervention : réalisation d'une sélection pour éviter le basculement dans le lit ou pour diversifier les classes d'âge du peuplement.


**ASA de la Basse Sormonne
Travaux d'entretien de La Sormonne
Tranche 2016**



Constat : Présence d'encombres dans le lit modifiant les écoulements suite à la présence du castor,
Intervention : Coupe et désencombrement.



Noue de Tournes : **Constat :** Végétation buissonnante (saules principalement) refermant le lit,
Intervention : coupe des brins inclinés sur le lit pour rouvrir el lit.



Noue de Tournes : **Constat :** Présence de plusieurs encombres dans le lit,
Intervention : Extraction des bouchons.