

**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien
Tranche 2013**



Végétation buissonnante recouvrant légèrement le lit de la rivière.



Haie grandissante à maintenir basse. Conservation des espèces de haut-jet implantées ponctuellement.

**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien
Tranche 2013**



Présence de quelques encombres à extraire.



Secteur présentant une végétation buissonnante fortement développée dans le lit de la rivière.

**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien
Tranche 2013**



Traversée de boisement : interventions manuelles nécessaires afin de dégager le lit de la rivière.

