

**ASA DE LA VALLEE DE LA LOIRE  
TRANCHE 2010 : en à sec régulièrement.**



**Vue aval tranche sur Chuffilly Roche**



**Haie basse avec maintien de hauts jets ponctuels**



**Traversée de zone boisée : interventions sur embâcles**



**Intervention ponctuelle, manuelle.**



**Long du bois, végétation avancée : absence de lumière**



**Haie et hauts jets coté pâture et « rideau coté bois »,  
à noter les hélrophytes dans le lit du ruisseau**