

**ASA De La vallée de la Muette  
Travaux d'entretien  
Tranche 2018**



Végétation buissonnante recouvrant fortement le lit de la rivière.



Présence d'encombre dans le lit qu'il faudra extraire